

【注意事項】

R20TS0062JJ0100

Rev.1.00

2016.08.01 号

統合開発環境 CS+**概要**

統合開発環境 CS+の使用上の注意事項を連絡します。

1. CS+ V4.00.00 および V4.00.01 で RH850 コンパイラ (CC-RH) V1.02.00 を使用する際の注意事項

1. CS+ V4.00.00 および V4.00.01 で RH850 コンパイラ (CC-RH) V1.02.00 を使用する際の注意事項

1.1 該当製品

統合開発環境 CS+ V4.00.00～V4.00.01

1.2 該当 MCU

RH850 ファミリ

1.3 内容

CS+ V4.00.00 および V4.00.01 と CC-RH V1.02.00 をインストールしている場合に以下の現象が発生します。

- (1) CC-RH V1.02.00 のみをインストールしている場合

プロジェクトを開くことができません。

- (2) CC-RH V1.02.00 以外のバージョンもインストールしている場合

[共通オプション] タブ → [バージョン選択] カテゴリの [使用するコンパイラ・パッケージのバージョン] に "V1.02.00" が選択肢として表示されません。また、プロジェクト読み込み時に M0291004 メッセージを出力します。この場合、CC-RH V1.02.00 以外のバージョンでプロジェクトを開くことは可能です。

1.4 回避策

CS+を一旦アンインストールし、V3.00.00 以上 V4.00.00 未満のいずれかの CS+をインストールして使用してください。

1.5 恒久対策

CS+の次期バージョンで改修する予定です。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2016.08.01	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。